

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>хозяйственная группа</i>					
49. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи, глаз при выполнении сварочных работ	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 11.08.16

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_

(должность)



(подпись)

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.


\_\_\_\_\_

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_

(должность)



(подпись)

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(должность)



(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)


\_\_\_\_\_

(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(дата)